

平成30年7月豪雨尾上地区の被害の記録



尾上公会堂



中石公園



中石公園の南 (1)



中石公園の南 (2)



金掘峠



北浦日蓮堂の横



みすず学園から黒住教信号機方向



みすず学園から東側御津妹尾線方向



御津妹尾線向山信号機から東方向



第四ひかり保育園



馬街道から南東方面



馬街道からアールケア方面



馬街道から神道山方面



向山公会堂前ごみ集積場の様子



和田信号機北東の角



和田地区から東方向を望む




御津妹尾線から西方向(中石)



中石地区ごみ集積場の様子



御津妹尾線から東側中石踏切方向



平成30年7月豪雨尾上地区の住宅棟の被害の状況

	和田	中浦	上浦	北浦	南浦	中石	畑	向山北	向山南	天神	南町	久保谷	比丘尼橋	計
床上浸水	0	0	0	0	2	2	0	1	4	0	0	0	8	17
床下浸水	0	0	0	0	17	47	3	6	9	0	0	3	17	102
土砂崩れ	2	0	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	7
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	2	0	1	2	20	49	3	7	14	0	0	3	25	126